


Ficha técnica

Termómetro a Infrarrojos Rayo Laser


Referencia 92000-010-ca

Especificaciones

- -50+530°C/-58+986°F
- Resolución : 0.1°
- Precisión : $\pm 2\%$ o $\pm 2^\circ\text{C}$
- Emisividad fija : 0.95
- Distancia : 12/1
- Data Hold
- Retroiluminación
- Certificado de calibración sobre pedido
- Funda de protección
- 2 pilas AAA
- En caja que se colga



1. Pantalla
2. Iluminación de pantalla
3. Puntero laser
4. °C/°F
5. Compartimento pila
6. Gatillo
7. Rayo laser
8. Sensor



- ① Pila
- ② DATA HOLD
- ③ Laser
- ④ °C o °F
- ⑤ Temperatura

Modo de empleo

Abra el compartimento (5) y instale la pila.

Aprete el gatillo (6) y apunte hacia el objeto para medir la temperatura.

La temperatura se queda en la pantalla 15 segundos después de que haya soltado el gatillo.

Función laser. Pulse el botón (3). Pulse de nuevo para apagar el laser.

Iluminación de la pantalla. Pulse el botón (2). Repita lo mismo para apagar.

°C/°F. Pulse el botón (4) para cambiar la unidad de temperatura.

El instrumento se apaga automáticamente.

Precauciones. Compruebe que el rayo laser está dirigido correctamente hacia el objeto a medir. No usar sobre superficies brillantes. Cuanto más se encuentre cerca del objeto, más preciso será el cálculo. Evite los choques térmicos y no almacene el termómetro en un lugar demasiado frío. No dirija el laser hacia los ojos o la cara de una persona o de un animal. No apunte hacia una superficie reflectiva para sus ojos. No apunte hacia gas u otra sustancia explosiva.

Pila. Cuando el icono "—" aparece en la pantalla, cambiar la pila (9V).

Problemas posibles :

- El instrumento no se enciende : compruebe la pila.
- Ningún dato aparece : compruebe las pilas.
- Unos guiones aparecen en pantalla : se ha superado la temperatura máxima.

Mantenimiento. No limpie la lente justo después de haber usado el termómetro. Use preferentemente aire comprimido o un algodón húmedo muy suave. No use disolvente. La lente tiene que estar siempre limpia para garantizar mediciones correctas.