

Ficha técnica

Termo-Higrómetro con Sensor Exterior
Referencia 91000-016/B

Especificaciones

- -50+70°C / -58+158°F / 20-98% RH
- Resolución : 0.1° / 1% RH
- Precisión : ±1°C / ±2°F / ±3% RH
- Funciones termómetro :
MÁX/MÍN - INT/EXT - Alerta de helada
- Funciones higrómetro :
MÁX/MÍN - EXT - Sonda exterior
- Cable : 300 cm
- 1 pila AAA
- En blister BIOTEMP



Modo de empleo

PUESTA EN MARCHA

Fije el sensor exterior en el espacio deseado. Pulse [ON/OFF] en la parte posterior para encender o apagar el termómetro. Pulse [°C/°F] para seleccionar la unidad de temperatura.

FUNCIÓN MÁXIMA/ MÍNIMA

Pulse [MAX/MIN] para mostrar el valor máximo medido. Pulse [MAX/MIN] otra vez para mostrar el valor mínimo medido. Pulse [MAX/MIN] de nuevo para regresar a la pantalla normal. Para poner la memoria a cero, mantenga pulsado el botón [MAX/MIN] hasta que una barra [---] aparezca en la pantalla, luego suelte el botón.

VISUALIZACIÓN DE VALORES EXTERNOS

Pulse [EXT] para mostrar los valores externos. Pulse el botón otra vez para mostrarlos valores internos.

FUNCIÓN ALARMA

Pulse [ALERT] en la parte posterior para activar la función de alerta. La alarma sonará cuando la temperatura exterior es inferior o igual a 0°C / 32°F.

Instrumentos Confiables para el AGRO