

Ficha técnica

Termómetro con sonda muy larga removible
Referencia 91000-020/F

Especificaciones

- -50+200°C / -58+392°F
- Resolución : 0.1°
- Precisión : ±1°C (-50+150°C) / ±2°F (-58+302°F) si no ±2°C/±4°F
- Sonda de acero inoxidable amovible : 1500 mm - Ø 6 mm
- Cable : 100 cm
- MÁX/MÍN
- Retención de datos
- 1 pila AAA



Modo de empleo

PUESTA EN MARCHA

Pulse [ON/OFF] para encender o apagar el termómetro.
Pulse [°C/°F] para seleccionar la unidad de temperatura.

MEMORIA MÁXIMA/MÍNIMA

Pulse [MAX/MIN] para leer la temperatura máxima registrada.
Pulse [MAX/MIN] otra vez, para leer la temperatura mínima registrada.
Pulse [MAX/MIN] de nuevo para volver a la pantalla inicial.
En modo Max/Min, mantener la tecla [MAX/MIN] pulsada 3 segundos para borrar la memoria.

RETENCIÓN DE DATOS

Pulse [HOLD] para mantener la temperatura leída.
Pulse de nuevo [HOLD] para volver a la lectura normal.



No forzar la sonda. Limpie la sonda después de cada utilización. Si la pantalla se vuelve oscura, instalar una pila nueva.