

# Ficha técnica

Termo-Higrómetro Pantalla Gigante  
Referencia 91000-027/B

## Especificaciones

- -50+70°C / -58+158°F / 20-99% RH
- Resolución: 0.1 / 1% RH
- Precisión : ±1°C / ±2°F / ±5% RH
- Cable : 200 cm
- Doble pantalla
- Funciones termómetro :  
MÁX/MÍN - INT/EXT  
Alerta de helada
- Función higrómetro : INT
- 1 pila AAA
- En blister BIOTEMP



## Modo de empleo

°C/°F. Pulse «°C/°F» detrás del termohigrómetro para seleccionar la unidad de temperatura

### Función de MAXIMA y MINIMA.

Pulse «MAX/MIN» para leer el valor máximo de Temperatura y Humedad.  
Pulse «MAX/MIN» para leer el valor mínimo de Temperatura y Humedad.  
Pulse «MAX/MIN» para leer la temperatura normal.  
Pulse «CLEAR» para borrar la memoria.

**Función INT/EXT.** Pulse «IN/OUT» para leer la temperatura Exterior o Interior.

**ALERTA hielo.** Pulse «IN/OUT» para leer la temperatura Exterior.  
Presione por 2 segundos «FZ.ALERT» en la parte posterior: el icono ❄ aparece en la pantalla.

La alarma sonará cuando la temperatura exterior estará por debajo de 0°C.

Icono «Dry» en la pantalla = la Humedad interior es <40%

Icono «Wet» en la pantalla = la Humedad interior es >70%

Icono «Comfort» = la Humedad interior 40% a 70% y Temperatura interior +20°C/+25°C

## Instrumentos Confiables para el AGRO



No usar dentro de un horno o dentro un microondas. No lavar en lavavajillas.  
Si la pantalla se vuelve oscura, instalar una pila nueva.